

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （4K 荧光图像处理器 ECS-F400），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（4K 荧光内窥镜摄像系统 ECS-F400）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（4K 荧光内窥镜摄像系统 ECS-F400）的（关键组件）在中国境内生产。（4K 荧光内窥镜摄像系统 ECS-F400）的（关键工序）在中国境内完成。
2. （医用内窥镜冷光源 ELL-200M），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（医用内窥镜冷光源 ELL-200M）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（医用内窥镜冷光源 ELL-200M）的（关键组件）在中国境内生产。（医用内窥镜冷光源 ELL-200M）的（关键工序）在中国境内完成。
3. （气腹机（含气腹管） LCI-50LS），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（气

腹机（含气腹管）LCI-50LS）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（气腹机（含气腹管）LCI-50LS）的（关键组件）在中国境内生产。（气腹机（含气腹管）LCI-50LS）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （4K 荧光摄像头 ECH-F401），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（4K 荧光摄像头 ECH-F401）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（4K 荧光摄像头 ECH-F401）的（关键组件）在中国境内生产。（4K 荧光摄像头 ECH-F401）的（关键工序）在中国境内完成。
5. （4K 荧光内窥镜 LAP-1030F），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（4K 荧光内窥镜 LAP-1030F）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（4K 荧光内窥镜 LAP-1030F）的（关键组件）在中国境内生产。（4K 荧光内窥镜 LAP-1030F）的（关键工序）在中国境内完成。
6. （4K 白光内窥镜 LAP-1030），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（4K 白光内窥镜 LAP-1030）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（4K 白光内窥镜 LAP-1030）的（关键组件）在中国境内生产。（4K 白光内窥镜 LAP-1030）的（关键工序）在中国境内完成。
7. （4K 小儿荧光内窥镜 4KA30RF），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（4K 小儿荧光内窥镜 4KA30RF）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（4K 小儿荧光内窥镜 4KA30RF）的（关键组件）在中国境内生产。（4K 小儿荧光内窥镜 4KA30RF）的（关键工序）在中国境内完成。
8. （4K 小儿内窥镜 4KA30F），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（4K 小儿内窥镜 4KA30F）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（4K 小儿内窥镜 4KA30F）的（关键组件）在中国境内生产。（4K 小儿内窥镜 4KA30F）的（关键工序）在中国境内完成。
9. （高通量导光束 CBGS-4.8），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（高通量导光束 CBGS-4.8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高通量导光束 CBGS-4.8）的（关键组件）在中国境内生产。（高通量导光束 CBGS-4.8）的（关键工序）在中国境内完成。
10. （32 寸 4K 医用显示器 S328H），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（32 寸 4K 医用显示器 S328H）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（32 寸 4K 医用显示器 S328H）的（关键组件）在中国境内生产。（32 寸 4K 医用显示器 S328H）的（关键工序）在中国境内完成。
11. （排烟机），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（排烟机）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（排烟机）的（关键组件）在中国境内生产。（排烟机）的（关键工序）在中国境内完成。
12. （专业医用台车 HNK-NP-1），生产厂为（浙江华诺康科技有限公司），厂址为（中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室）。（专业医用台车 HNK-NP-1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（专业医用台车

HNK-NP-1)的(关键组件)在中国境内生产。(专业医用台车 HNK-NP-1)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (内窥镜消毒盒 ST02), 生产厂为(浙江华诺康科技有限公司), 厂址为(中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室)。(内窥镜消毒盒 ST02)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(内窥镜消毒盒 ST02)的(关键组件)在中国境内生产。(内窥镜消毒盒 ST02)的(关键工序)在中国境内完成。
14. (数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP)的(关键组件)在中国境内生产。(数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP)的(关键工序)在中国境内完成。
15. (数字化手术室管理主机 MIC-770), 生产厂为(研华科技(中国)有限公司), 厂址为(江苏省昆山市玉山镇汉浦路 600 号)。(数字化手术室管理主机 MIC-770)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字化手术室管理主机 MIC-770)的(关键组件)在中国境内生产。(数字化手术室管理主机 MIC-770)的(关键工序)在中国境内完成。
16. (全光纤编码器 GK-BJM), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(全光纤编码器 GK-BJM)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(全光纤编码器 GK-BJM)的(关键组件)在中国境内生产。(全光纤编码器 GK-BJM)的(关键工序)在中国境内完成。
17. (全光纤解码器 GK-BJM), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(全光纤解码器 GK-BJM)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(全光纤解码器 GK-BJM)的(关键组件)在中国境内生产。(全光纤解码器 GK-BJM)的(关键工序)在中国境内完成。
18. (多功能光纤编解码器 VEGA-1200), 生产厂为(研华科技(中国)有限公司), 厂址为(江苏省昆山市玉山镇汉浦路 600 号)。(多功能光纤编解码器 VEGA-1200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多功能光纤编解码器 VEGA-1200)的(关键组件)在中国境内生产。(多功能光纤编解码器 VEGA-1200)的(关键工序)在中国境内完成。
19. (数字音频处理器 GK-AM-01), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(数字音频处理器 GK-AM-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字音频处理器 GK-AM-01)的(关键组件)在中国境内生产。(数字音频处理器 GK-AM-01)的(关键工序)在中国境内完成。
20. (手术室吸顶音箱 GK-XD-01), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司 GK-XD-01), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(手术室吸顶音箱)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术室吸顶音箱 GK-XD-01)的(关键组件)在中国境内生产。(手术室吸顶音箱 GK-XD-01)的(关键工序)在中国境内完成。
21. (手术无线麦克风 PRO925), 生产厂为(大北欧通讯设备(中国)有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区创业园火炬东路 11 号轩业楼 3765 室)。(手术无线麦克风 PRO925)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术无线麦克风 PRO925)的(关键组件)在中国境内生产。(手术无线麦克风 PRO925)的(关键工序)在中国境内完成。
22. (POE 交换机 GK-JH-01), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(POE 交换机 GK-JH-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(POE 交换机 GK-JH-01)的(关键组件)在中国境内生产。(POE 交换机 GK-JH-01)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (32 英寸 4K 医用监视器 PAX-332), 生产厂为(研华科技(中国)有限公司), 厂址为(江苏省昆山市玉山镇汉浦路 600 号)。(32 英寸 4K 医用监视器 PAX-332)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(32 英寸 4K 医用监视器 PAX-332)的(关键组件)在中国境内生产。(32 英寸 4K 医用监视器 PAX-332)的(关键工序)在中国境内完成。
24. (32 寸护士工作站 JG-3200), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(32 寸护士工作站 JG-3200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(32 寸护士工作站 JG-3200)的(关键组件)在中国境内生产。(32 寸护士工作站 JG-3200)的(关键工序)在中国境内完成。
25. (27 寸数字化手术室工作站 JG-2700), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(27 寸数字化手术室工作站 JG-2700)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(27 寸数字化手术室工作站 JG-2700)的(关键组件)在中国境内生产。(27 寸数字化手术室工作站 JG-2700)的(关键工序)在中国境内完成。
26. (55 寸医生工作站 JG-5500), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(55 寸医生工作站 JG-5500)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(55 寸医生工作站 JG-5500)的(关键组件)在中国境内生产。(55 寸医生工作站 JG-5500)的(关键工序)在中国境内完成。
27. (AI 智慧手术室门口屏 JG-1560), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(AI 智慧手术室门口屏 JG-1560)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(AI 智慧手术室门口屏 JG-1560)的(关键组件)在中国境内生产。(AI 智慧手术室门口屏 JG-1560)的(关键工序)在中国境内完成。
28. (手术室全景摄像机 GK-QJ-01), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(手术室全景摄像机 GK-QJ-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术室全景摄像机 GK-QJ-01)的(关键组件)在中国境内生产。(手术室全景摄像机 GK-QJ-01)的(关键工序)在中国境内完成。
29. (手术室监视器吊臂 GK-A), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(手术室监视器吊臂 GK-A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术室监视器吊臂 GK-A)的(关键组件)在中国境内生产。(手术室监视器吊臂 GK-A)的(关键工序)在中国境内完成。
30. (手术室监视器+术野吊臂 GK-A+GK-C), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(手术室监视器+术野吊臂 GK-A+GK-C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术室监视器+术野吊臂 GK-A+GK-C)的(关键组件)在中国境内生产。(手术室监视器+术野吊臂 GK-A+GK-C)的(关键工序)在中国境内完成。
31. (数字化手术室系统软件 V8.0), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(数字化手术室系统软件 V8.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字化手术室系统软件 V8.0)的(关键组件)在中国境内生产。(数字化手术室系统软件 V8.0)的(关键工序)在中国境内完成。
32. (数字化手术室配套线材), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(数字化手术室配套线材)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字化手术室配套线材)的(关键组件)在中国境内生产。(数字化手术室配套线材)的(关键工序)在中国境内完成。

33. （数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP）的（关键组件）在中国境内生产。（数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP）的（关键工序）在中国境内完成。
34. （数字化手术室管理主机 MIC-770），生产厂为（研华科技（中国）有限公司），厂址为（江苏省昆山市玉山镇汉浦路 600 号）。（数字化手术室管理主机 MIC-770）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（数字化手术室管理主机 MIC-770）的（关键组件）在中国境内生产。（数字化手术室管理主机 MIC-770）的（关键工序）在中国境内完成。
35. （全光纤编码器 GK-BJM），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（全光纤编码器 GK-BJM）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（全光纤编码器 GK-BJM）的（关键组件）在中国境内生产。（全光纤编码器 GK-BJM）的（关键工序）在中国境内完成。
36. （全光纤解码器 GK-BJM），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（全光纤解码器 GK-BJM）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（全光纤解码器 GK-BJM）的（关键组件）在中国境内生产。（全光纤解码器 GK-BJM）的（关键工序）在中国境内完成。
37. （多功能光纤编解码器 VEGA-1200），生产厂为（研华科技（中国）有限公司），厂址为（江苏省昆山市玉山镇汉浦路 600 号）。（多功能光纤编解码器 VEGA-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能光纤编解码器 VEGA-1200）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能光纤编解码器 VEGA-1200）的（关键工序）在中国境内完成。
38. （数字音频处理器 GK-AM-01），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（数字音频处理器 GK-AM-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（数字音频处理器 GK-AM-01）的（关键组件）在中国境内生产。（数字音频处理器 GK-AM-01）的（关键工序）在中国境内完成。
39. （手术室吸顶音箱 GK-XD-01），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（手术室吸顶音箱 GK-XD-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（手术室吸顶音箱 GK-XD-01）的（关键组件）在中国境内生产。（手术室吸顶音箱 GK-XD-01）的（关键工序）在中国境内完成。
40. （手术无线麦克风 PRO925），生产厂为（大北欧通讯设备（中国）有限公司），厂址为（厦门火炬高新区创业园火炬东路 11 号轩业楼 3765 室）。（手术无线麦克风 PRO925）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（手术无线麦克风 PRO925）的（关键组件）在中国境内生产。（手术无线麦克风 PRO925）的（关键工序）在中国境内完成。
41. （POE 交换机 GK-JH-01），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（POE 交换机 GK-JH-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（POE 交换机 GK-JH-01）的（关键组件）在中国境内生产。（POE 交换机 GK-JH-01）的（关键工序）在中国境内完成。
42. （32 寸护士工作站 JG-3200），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（32 寸护士工作站 JG-3200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（32 寸护士工作站 JG-3200）的（关键组件）在中国境内生产。（32 寸护士工作站 JG-3200）的（关键工序）在中国境内完成。
43. （27 寸数字化手术室工作站 JG-2700），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（27 寸数字化手术室工作站 JG-2700）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（27 寸数字化手术室工作

站 JG-2700) 的(关键组件)在中国境内生产。(27 寸数字化手术室工作站 JG-2700)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (控制室 24 寸触摸操作主机 24P2T), 生产厂为(冠捷显示科技(厦门)有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路 1 号)。(控制室 24 寸触摸操作主机 24P2T)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(控制室 24 寸触摸操作主机 24P2T)的(关键组件)在中国境内生产。(控制室 24 寸触摸操作主机 24P2T)的(关键工序)在中国境内完成。
45. (控制室 55 寸显示器 A55), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(控制室 55 寸显示器 A55)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(控制室 55 寸显示器 A55)的(关键组件)在中国境内生产。(控制室 55 寸显示器 A55)的(关键工序)在中国境内完成。
46. (55 寸医生工作站 JG-5500), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(55 寸医生工作站 JG-5500)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(55 寸医生工作站 JG-5500)的(关键组件)在中国境内生产。(55 寸医生工作站 JG-5500)的(关键工序)在中国境内完成。
47. (AI 智慧手术室门口屏 JG-1560), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(AI 智慧手术室门口屏 JG-1560)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(AI 智慧手术室门口屏 JG-1560)的(关键组件)在中国境内生产。(AI 智慧手术室门口屏 JG-1560)的(关键工序)在中国境内完成。
48. (手术室全景摄像机 GK-QJ-01), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(手术室全景摄像机 GK-QJ-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术室全景摄像机 GK-QJ-01)的(关键组件)在中国境内生产。(手术室全景摄像机 GK-QJ-01)的(关键工序)在中国境内完成。
49. (手术室 4K 术野摄像机 GK-SY-01), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(手术室 4K 术野摄像机 GK-SY-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术室 4K 术野摄像机 GK-SY-01)的(关键组件)在中国境内生产。(手术室 4K 术野摄像机 GK-SY-01)的(关键工序)在中国境内完成。
50. (手术室术野吊臂 GK-A+GK-C), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(手术室术野吊臂 GK-A+GK-C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术室术野吊臂 GK-A+GK-C)的(关键组件)在中国境内生产。(手术室术野吊臂 GK-A+GK-C)的(关键工序)在中国境内完成。
51. (数字化手术室系统软件 V8.0), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(数字化手术室系统软件 V8.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字化手术室系统软件 V8.0)的(关键组件)在中国境内生产。(数字化手术室系统软件 V8.0)的(关键工序)在中国境内完成。
52. (数字化手术室配套线材), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(数字化手术室配套线材)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字化手术室配套线材)的(关键组件)在中国境内生产。(数字化手术室配套线材)的(关键工序)在中国境内完成。
53. (32 寸护士工作站 JG-3200), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(32 寸护士工作站 JG-3200)的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（32 寸护士工作站 JG-3200）的（关键组件）在中国境内生产。（32 寸护士工作站 JG-3200）的（关键工序）在中国境内完成。

54. （27 寸数字化手术室工作站 JG-2700），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（27 寸数字化手术室工作站 JG-2700）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（27 寸数字化手术室工作站 JG-2700）的（关键组件）在中国境内生产。（27 寸数字化手术室工作站 JG-2700）的（关键工序）在中国境内完成。
55. （55 寸医生工作站 JG-5500），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（55 寸医生工作站 JG-5500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（55 寸医生工作站 JG-5500）的（关键组件）在中国境内生产。（55 寸医生工作站 JG-5500）的（关键工序）在中国境内完成。
56. （AI 智慧手术室门口屏 JG-1560），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（AI 智慧手术室门口屏 JG-1560）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（AI 智慧手术室门口屏 JG-1560）的（关键组件）在中国境内生产。（AI 智慧手术室门口屏 JG-1560）的（关键工序）在中国境内完成。
57. （数字化手术室核心主机 GK-490），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（数字化手术室核心主机 GK-490）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（数字化手术室核心主机 GK-490）的（关键组件）在中国境内生产。（数字化手术室核心主机 GK-490）的（关键工序）在中国境内完成。
58. （手术室全景摄像机 GK-QJ-01），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（手术室全景摄像机 GK-QJ-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（手术室全景摄像机 GK-QJ-01）的（关键组件）在中国境内生产。（手术室全景摄像机 GK-QJ-01）的（关键工序）在中国境内完成。
59. （手术示教软件 V1.0），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（手术示教软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（手术示教软件 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（手术示教软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。
60. （数字化手术室配套线材），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（数字化手术室配套线材）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（数字化手术室配套线材）的（关键组件）在中国境内生产。（数字化手术室配套线材）的（关键工序）在中国境内完成。
61. （家属等候区屏幕 GK-6500），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（家属等候区屏幕 GK-6500）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（家属等候区屏幕 GK-6500）的（关键组件）在中国境内生产。（家属等候区屏幕 GK-6500）的（关键工序）在中国境内完成。
62. （家属谈话音频系统 GK-AM-01），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（家属谈话音频系统 GK-AM-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（家属谈话音频系统 GK-AM-01）的（关键组件）在中国境内生产。（家属谈话音频系统 GK-AM-01）的（关键工序）在中国境内完成。
63. （家属谈话间系统（谈话间）V1.0），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（家属谈话间系统（谈话间）

V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(家属谈话间系统(谈话间)V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(家属谈话间系统(谈话间)V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

64. (家属谈话间系统(手术室 14 套+护士站 1 套)V1.0),生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司),厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(家属谈话间系统(手术室 14 套+护士站 1 套)V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(家属谈话间系统(手术室 14 套+护士站 1 套)V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(家属谈话间系统(手术室 14 套+护士站 1 套)V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。
65. (家属谈话间音视频录制系统 DS-8616N-K16-V3),生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司),厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(家属谈话间音视频录制系统 DS-8616N-K16-V3)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(家属谈话间音视频录制系统 DS-8616N-K16-V3)的(关键组件)在中国境内生产。(家属谈话间音视频录制系统 DS-8616N-K16-V3)的(关键工序)在中国境内完成。
66. (家属谈话主机 QVS1260),生产厂为(戴尔(中国)有限公司),厂址为(厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号)。(家属谈话主机 QVS1260)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(家属谈话主机 QVS1260)的(关键组件)在中国境内生产。(家属谈话主机 QVS1260)的(关键工序)在中国境内完成。
67. (触摸显示器 24P2T),生产厂为(冠捷显示科技(厦门)有限公司),厂址为(厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路 1 号)。(触摸显示器 24P2T)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(触摸显示器 24P2T)的(关键组件)在中国境内生产。(触摸显示器 24P2T)的(关键工序)在中国境内完成。
68. (家属谈话间配套线材),生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司),厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(家属谈话间配套线材)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(家属谈话间配套线材)的(关键组件)在中国境内生产。(家属谈话间配套线材)的(关键工序)在中国境内完成。
69. (全景摄像机 GK-QJ-01),生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司),厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(全景摄像机 GK-QJ-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(全景摄像机 GK-QJ-01)的(关键组件)在中国境内生产。(全景摄像机 GK-QJ-01)的(关键工序)在中国境内完成。
70. (可视化控制终端 Pad2PRO),生产厂为(小米通讯技术有限公司),厂址为(北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号)。(可视化控制终端 Pad2PRO)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(可视化控制终端 Pad2PRO)的(关键组件)在中国境内生产。(可视化控制终端 Pad2PRO)的(关键工序)在中国境内完成。
71. (手术示教主机 GK-490),生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司),厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(手术示教主机 GK-490)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术示教主机 GK-490)的(关键组件)在中国境内生产。(手术示教主机 GK-490)的(关键工序)在中国境内完成。
72. (示教软件 V1.0),生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司),厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(示教软件 V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(示教软件 V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(示教软件 V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。
73. (编解码器 GK-BJM),生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司),厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(编解码器 GK-BJM)的中国境内生产的组

件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（编解码器 GK-BJM）的（关键组件）在中国境内生产。（编解码器 GK-BJM）的（关键工序）在中国境内完成。

74. （数字音频处理器 GK-AM-01），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（数字音频处理器 GK-AM-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（数字音频处理器 GK-AM-01）的（关键组件）在中国境内生产。（数字音频处理器 GK-AM-01）的（关键工序）在中国境内完成。
75. （高功率 POE 交换机 GK-JH-01），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（高功率 POE 交换机 GK-JH-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高功率 POE 交换机 GK-JH-01）的（关键组件）在中国境内生产。（高功率 POE 交换机 GK-JH-01）的（关键工序）在中国境内完成。
76. （麦克风 GK-MK-01），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（麦克风 GK-MK-01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（麦克风 GK-MK-01）的（关键组件）在中国境内生产。（麦克风 GK-MK-01）的（关键工序）在中国境内完成。
77. （壁挂喇叭 GK-BG-02），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（壁挂喇叭 GK-BG-02）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（壁挂喇叭 GK-BG-02）的（关键组件）在中国境内生产。（壁挂喇叭 GK-BG-02）的（关键工序）在中国境内完成。
78. （机柜 G2.6622），生产厂为（深圳市图腾电气技术有限公司），厂址为（深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园 B 栋 101/201/301/401）。（机柜 G2.6622）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（机柜 G2.6622）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜 G2.6622）的（关键工序）在中国境内完成。
79. （8 路程控时序电源 GK-DY-08），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（8 路程控时序电源 GK-DY-08）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（8 路程控时序电源 GK-DY-08）的（关键组件）在中国境内生产。（8 路程控时序电源 GK-DY-08）的（关键工序）在中国境内完成。
80. （98 寸会议一体机 SMT-98ONB），生产厂为（广州速美图信息科技有限公司），厂址为（广州市番禺区市桥街大北路 403 号一期 705B 室）。（98 寸会议一体机 SMT-98ONB）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（98 寸会议一体机 SMT-98ONB）的（关键组件）在中国境内生产。（98 寸会议一体机 SMT-98ONB）的（关键工序）在中国境内完成。
81. （示教室配套线材），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（示教室配套线材）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（示教室配套线材）的（关键组件）在中国境内生产。（示教室配套线材）的（关键工序）在中国境内完成。
82. （综合管理平台服务器 R760），生产厂为（戴尔（中国）有限公司），厂址为（厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号）。（综合管理平台服务器 R760）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（综合管理平台服务器 R760）的（关键组件）在中国境内生产。（综合管理平台服务器 R760）的（关键工序）在中国境内完成。
83. （综合管理平台软件 V1.0），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（综合管理平台软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（综合管理平台软件 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（综合管理平台软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

84. (55 寸排队显示播放一体机 SMT-550GK), 生产厂为(广州速美图信息科技有限公司), 厂址为(广州市番禺区市桥街大北路 403 号一期 705B 室)。(55 寸排队显示播放一体机 SMT-550GK)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(55 寸排队显示播放一体机 SMT-550GK)的(关键组件)在中国境内生产。(55 寸排队显示播放一体机 SMT-550GK)的(关键工序)在中国境内完成。
85. (手术进程管理系统 V1.0), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(手术进程管理系统 V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(手术进程管理系统 V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(手术进程管理系统 V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。
86. (任务协同管理软件 V1.0), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(任务协同管理软件 V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(任务协同管理软件 V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(任务协同管理软件 V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。
87. (智能手环软件 V1.0), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(智能手环软件 V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能手环软件 V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(智能手环软件 V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。
88. (PDA 软件 V1.0), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(PDA 软件 V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(PDA 软件 V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(PDA 软件 V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。
89. (展示屏幕软件 V1.0), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(展示屏幕软件 V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(展示屏幕软件 V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(展示屏幕软件 V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。
90. (任务协同客户端软件 V1.0), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(任务协同客户端软件 V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(任务协同客户端软件 V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(任务协同客户端软件 V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。
91. (智能手环 APPLLP MAX), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(智能手环 APPLLP MAX)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能手环 APPLLP MAX)的(关键组件)在中国境内生产。(智能手环 APPLLP MAX)的(关键工序)在中国境内完成。
92. (PDA SC55G), 生产厂为(深圳市乐玛通科技有限公司), 厂址为(深圳市宝安区福永街道和平社区骏丰工业园综合楼 B5- 1 栋 A 座 9B)。(PDA SC55G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(PDA SC55G)的(关键组件)在中国境内生产。(PDA SC55G)的(关键工序)在中国境内完成。
93. (工作站电脑 QVS1260), 生产厂为(戴尔(中国)有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号)。(工作站电脑 QVS1260)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(工作站电脑 QVS1260)的(关键组件)在中国境内生产。(工作站电脑 QVS1260)的(关键工序)在中国境内完成。
94. (电脑屏幕 24P2T), 生产厂为(冠捷显示科技(厦门)有限公司), 厂址为(厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路 1 号)。(电脑屏幕 24P2T)的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（电脑屏幕 24P2T）的（关键组件）在中国境内生产。（电脑屏幕 24P2T）的（关键工序）在中国境内完成。

95. （手术室智能驾驶舱系统 V1.0），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（手术室智能驾驶舱系统 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（手术室智能驾驶舱系统 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（手术室智能驾驶舱系统 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。
96. （数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP）的（关键组件）在中国境内生产。（数字化手术室核心数据主机 GK-OR-CCP）的（关键工序）在中国境内完成。
97. （配套线材），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（配套线材）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（配套线材）的（关键组件）在中国境内生产。（配套线材）的（关键工序）在中国境内完成。
98. （智能发鞋机 EFY-10-magazine），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能发鞋机 EFY-10-magazine）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能发鞋机 EFY-10-magazine）的（关键组件）在中国境内生产。（智能发鞋机 EFY-10-magazine）的（关键工序）在中国境内完成。
99. （智能污鞋回收柜 EFX-40matrix），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能污鞋回收柜 EFX-40matrix）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能污鞋回收柜 EFX-40matrix）的（关键组件）在中国境内生产。（智能污鞋回收柜 EFX-40matrix）的（关键工序）在中国境内完成。
100. （智能更鞋柜主柜 EGX-1-24），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能更鞋柜主柜 EGX-1-24）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能更鞋柜主柜 EGX-1-24）的（关键组件）在中国境内生产。（智能更鞋柜主柜 EGX-1-24）的（关键工序）在中国境内完成。
101. （智能更鞋柜副柜（12 门）EGX-112），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能更鞋柜副柜（12 门）EGX-112）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能更鞋柜副柜（12 门）EGX-112）的（关键组件）在中国境内生产。（智能更鞋柜副柜（12 门）EGX-112）的（关键工序）在中国境内完成。
102. （智能更鞋柜副柜（18 门）EGX-118），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能更鞋柜副柜（18 门）EGX-118）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能更鞋柜副柜（18 门）EGX-118）的（关键组件）在中国境内生产。（智能更鞋柜副柜（18 门）EGX-118）的（关键工序）在中国境内完成。
103. （智能发衣机 EFY-15-magazine），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能发衣机 EFY-15-magazine）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能发衣机 EFY-15-magazine）的（关键组件）在中国境内生产。（智能发衣机 EFY-15-magazine）的（关键工序）在中国境内完成。
104. （智能污衣回收柜 EFY-50matrix），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能污衣回收柜 EFY-50matrix）的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能污衣回收柜 EGY-50matrix）的（关键组件）在中国境内生产。（智能污衣回收柜 EGY-50matrix）的（关键工序）在中国境内完成。

- 105.（智能更衣柜主柜 EGY-0-6（1）），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能更衣柜主柜 EGY-0-6（1））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能更衣柜主柜 EGY-0-6（1））的（关键组件）在中国境内生产。（智能更衣柜主柜 EGY-0-6（1））的（关键工序）在中国境内完成。
- 106.（智能更衣柜副柜（2 门） EGY-102），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能更衣柜副柜（2 门） EGY-102）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能更衣柜副柜（2 门） EGY-102）的（关键组件）在中国境内生产。（智能更衣柜副柜（2 门） EGY-102）的（关键工序）在中国境内完成。
- 107.（智能更衣柜副柜（4 门） EGY-104），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能更衣柜副柜（4 门） EGY-104）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能更衣柜副柜（4 门） EGY-104）的（关键组件）在中国境内生产。（智能更衣柜副柜（4 门） EGY-104）的（关键工序）在中国境内完成。
- 108.（智能更衣柜副柜（6 门） EGY-106），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能更衣柜副柜（6 门） EGY-106）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能更衣柜副柜（6 门） EGY-106）的（关键组件）在中国境内生产。（智能更衣柜副柜（6 门） EGY-106）的（关键工序）在中国境内完成。
- 109.（智能更衣柜副柜（8 门） EGY-108），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（智能更衣柜副柜（8 门） EGY-108）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（智能更衣柜副柜（8 门） EGY-108）的（关键组件）在中国境内生产。（智能更衣柜副柜（8 门） EGY-108）的（关键工序）在中国境内完成。
- 110.（更衣鞋凳 EMA-1200），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（更衣鞋凳 EMA-1200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（更衣鞋凳 EMA-1200）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣鞋凳 EMA-1200）的（关键工序）在中国境内完成。
- 111.（口鼻罩帽柜 EMA-102），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（口鼻罩帽柜 EMA-102）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（口鼻罩帽柜 EMA-102）的（关键组件）在中国境内生产。（口鼻罩帽柜 EMA-102）的（关键工序）在中国境内完成。
- 112.（白大衣柜（公穿） EMA-133），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042）。（白大衣柜（公穿） EMA-133）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（白大衣柜（公穿） EMA-133）的（关键组件）在中国境内生产。（白大衣柜（公穿） EMA-133）的（关键工序）在中国境内完成。
- 113.（IC 卡读写器 GIC-024），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街 2 号（自编 B6）702、703 房）。（IC 卡读写器 GIC-024）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（IC 卡读写器 GIC-024）的（关键组件）在中国境内生产。（IC 卡读写器 GIC-024）的（关键工序）在中国境内完成。

114. (医护人员注册机 C67), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(医护人员注册机 C67)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(医护人员注册机 C67)的(关键组件)在中国境内生产。(医护人员注册机 C67)的(关键工序)在中国境内完成。
115. (外来人员自助登记终端机 C68), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(外来人员自助登记终端机 C68)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(外来人员自助登记终端机 C68)的(关键组件)在中国境内生产。(外来人员自助登记终端机 C68)的(关键工序)在中国境内完成。
116. (RFID 标签 GRFID-2023), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(RFID 标签 GRFID-2023)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(RFID 标签 GRFID-2023)的(关键组件)在中国境内生产。(RFID 标签 GRFID-2023)的(关键工序)在中国境内完成。
117. (行为管理工作站一体机 PK-2727), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(行为管理工作站一体机 PK-2727)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(行为管理工作站一体机 PK-2727)的(关键组件)在中国境内生产。(行为管理工作站一体机 PK-2727)的(关键工序)在中国境内完成。
118. (信息公告显示终端一体机 PK-2755), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(信息公告显示终端一体机 PK-2755)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(信息公告显示终端一体机 PK-2755)的(关键组件)在中国境内生产。(信息公告显示终端一体机 PK-2755)的(关键工序)在中国境内完成。
119. (千兆网络交换机 H5/6C), 生产厂为(北京伊美安环境工程有限公司), 厂址为(北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042)。(千兆网络交换机 H5/6C)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(千兆网络交换机 H5/6C)的(关键组件)在中国境内生产。(千兆网络交换机 H5/6C)的(关键工序)在中国境内完成。
120. (无线 AP Tiap700), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(无线 AP Tiap700)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(无线 AP Tiap700)的(关键组件)在中国境内生产。(无线 AP Tiap700)的(关键工序)在中国境内完成。
121. (企业级移动路由器 PK-4G), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(企业级移动路由器 PK-4G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(企业级移动路由器 PK-4G)的(关键组件)在中国境内生产。(企业级移动路由器 PK-4G)的(关键工序)在中国境内完成。
122. (空白 IC 卡), 生产厂为(广州广康医疗科技股份有限公司), 厂址为(广州市荔湾区威谷二街 2 号(自编 B6) 702、703 房)。(空白 IC 卡)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(空白 IC 卡)的(关键组件)在中国境内生产。(空白 IC 卡)的(关键工序)在中国境内完成。
123. (门禁一体机 EMA-2716), 生产厂为(北京伊美安环境工程有限公司), 厂址为(北京市平谷区滨河街道南小区甲 4 号 303 室-2042)。(门禁一体机 EMA-2716)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(门禁一体机 EMA-2716)的(关键组件)在中国境内生产。(门禁一体机 EMA-2716)的(关键工序)在中国境内完成。

- 124.（门禁控制套件 EMA-2716-1），生产厂为（北京伊美安环境工程有限公司），厂址为（北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-2042）。（门禁控制套件 EMA-2716-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门禁控制套件 EMA-2716-1）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁控制套件 EMA-2716-1）的（关键工序）在中国境内完成。
- 125.（医院手术室（行为）管理系统软件 V1.0），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街2号（自编 B6）702、703 房）。（医院手术室（行为）管理系统软件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（医院手术室（行为）管理系统软件 V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（医院手术室（行为）管理系统软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。
- 126.（病理标本柜（定制） GK-BBD-10），生产厂为（广州广康医疗科技股份有限公司），厂址为（广州市荔湾区威谷二街2号（自编 B6）702、703 房）。（病理标本柜（定制） GK-BBD-10）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（病理标本柜（定制） GK-BBD-10）的（关键组件）在中国境内生产。（病理标本柜（定制） GK-BBD-10）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广州广康医疗科技股份有限公司
日期：2026年08月31日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广州广康医疗科技股份有限公司
日期：2026年08月31日