

5.2. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 超声波相控阵探伤仪，生产厂为 江苏汉浦检测科技有限公司，厂址为 昆山市周市镇青阳支路33号3号房。超声波相控阵探伤仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。超声波相控阵探伤仪的（关键组件）在中国境内生产。超声波相控阵探伤仪的（关键工序）在中国境内完成。

2. 磁粉探伤仪，生产厂为济宁探伤仪器设备有限公司，厂址为山东省济宁市高新区洸河街道办事处吴泰闸路阳光润泽园1A号楼东三单元六层西户。磁粉探伤仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。磁粉探伤仪的（关键组件）在中国境内生产。磁粉探伤仪的（关键工序）在中国境内完成。

3. 金相显微镜，生产厂为山东华启仪器有限公司，厂址为山东省济南市天桥区北园街道小清河北路8888号滨河商务中心A座1804-A。金相显微镜的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。金相显微镜的（关键组件）在中国境内生产。金相显微镜的（关键工序）在中国境内完成。

4. 金相切割机，生产厂为山东华启仪器有限公司，厂址为山东省济南市天桥区北园街道小清河北路8888号滨河商务中心A座1804-A。金相切割机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。金相切割机的（关键组件）在中国境内生产。金相切割机的（关键工序）在中国境内完成。

5. 金相磨抛机，生产厂为山东华启仪器有限公司，厂址为山东省济南市天桥区北园街道小清河北路8888号滨河商务中心A座1804-A。金相磨抛机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。金相磨抛机的（关键组件）在中国境内生产。金相磨抛机的（关键工序）在中国境内完成。

6. 镶嵌机，生产厂为山东华启仪器有限公司，厂址为山东省济南市天桥区北园街道小清河北路8888号。镶嵌机的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。镶嵌机的（关键组件）在中国境内生产。镶嵌机的（关键工序）在中国境内完成。

7. 光栅式指示表检定仪，生产厂为深圳市中图仪器股份有限公司，厂址为深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号南山智园B1栋2楼。光栅式指示表检定仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。光栅式指示表检定仪的（关键组件）在中国境内生产。光栅式指示表检定仪的（关键工序）在中国境内完成。

8. 涂层测厚仪，生产厂为北京时代佳亨科技有限公司，厂址为北京市房山区怡和北路5号院7号楼3层302。涂层测厚仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。涂层测厚仪的（关键组件）在中国境内生产。涂层测厚仪的（关键工序）在中国境内完成。

9. 超声波测厚仪，生产厂为北京时代佳亨科技有限公司，厂址为北京市房山区怡和北路5号院7号楼3层302。超声波测厚仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。超声波测厚仪的（关键组件）在中国境内生产。超声波测厚仪的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：亿普思（中山）科技有限公司

日期：2026年03月27日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。