



楼体北侧窗户共计3扇
需要更换的数量合计3扇
窗户总面积合计12.76m²

窗口拆除后的破损部份需重新抹灰，
窗口恢复后需在室内的施工处刷内墙涂料三遍，
在室外的施工处刷外墙涂料三遍。



窗户类型A：面积5.04m²
合计1扇，共计面积5.04m²



窗户类型C：面积3.86m²
合计2扇，共计面积7.72m²

建设单位	逊克县消防救援大队
项目名称 PROJECT	逊克县消防救援大队维修改造项目
图纸名称 NAME	消防救援大队主楼西侧立面图
图纸代码 CODE	XK-XF-ZL-3
图号 DWG NO	ZL-Z3

第05张
SHEET

共22张
TOT