

单一来源专家论证意见

一、基本情况

申请单位	洪洞县中医医院
拟采购产品名称	洪洞县中医医院史托斯关节镜（storz）动力系统采购项目
拟采购产品金额	18万元
采购项目所属项目名称	洪洞县中医医院史托斯关节镜（storz）动力系统采购项目
采购项目所属项目金额	18万元
供应商名称	国药控股临汾医疗科技有限公司

二、申请理由

☒1. 只能从唯一供应商处采购的：

☐2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：

☐3. 必须保证原有采购项目一致性及服务配套要求，需要从原供应商处获得

☐4. 其他。

三、原因阐述：

因动力系统手柄28721050在使用当中出现故障。经检测电机损坏无法正常工作。主机是STORZ品牌，其他厂家无法维修，为保证仪器正常使用，需购置史托斯关节镜（storz）动力系统（即STORZ原厂手柄）。

四、专家论证意见

目前正在使用的设备配件故障,为保障配件产品与原主机的匹配和使用功能,国药控股(临床)医疗科技有限公司为卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司授权代理商,因此建议该项目采用单一来源方式采购。

专家签字: 王波

2024年 1 月23 日

单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洪洞县中医医院
拟采购产品名称	洪洞县中医医院史托斯关节镜（storz）动力系统采购项目
拟采购产品金额	18万元
采购项目所属项目名称	洪洞县中医医院史托斯关节镜（storz）动力系统采购项目
采购项目所属项目金额	18万元
供应商名称	国药控股临汾医疗科技有限公司
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性及服务配套要求，需要从原供应商处获得	
<input type="checkbox"/> 4. 其他。	
三、原因阐述：	
<p>因动力系统手柄28721050在使用当中出现故障。经检测电机损坏无法正常工作。主机是STORZ品牌，其他厂家无法维修，为保证仪器正常使用，需购置史托斯关节镜（storz）动力系统（即STORZ原厂手柄）。</p>	

四、专家论证意见

山西省洪洞县中医院使用的卡尔史托斯内窥镜(关节镜)动力系统手柄使用中损坏,其配件只能从卡尔史托斯采购,在山西只有唯一授权供应商。建议单一来源采购

专家签字: 张 浪


2024 年 1 月 23 日

单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洪洞县中医医院
拟采购产品名称	洪洞县中医医院史托斯关节镜（storz）动力系统采购项目
拟采购产品金额	18万元
采购项目所属项目名称	洪洞县中医医院史托斯关节镜（storz）动力系统采购项目
采购项目所属项目金额	18万元
供应商名称	国药控股临汾医疗科技有限公司
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性及服务配套要求，需要从原供应商处获得	
<input type="checkbox"/> 4. 其他。	
三、原因阐述：	
<p>因动力系统手柄28721050在使用当中出现故障。经检测电机损坏无法正常工作。主机是STORZ品牌，其他厂家无法维修，为保证仪器正常使用，需购置史托斯关节镜（storz）动力系统（即STORZ原厂手柄）。</p>	

四、专家论证意见

洪洞县中医医院史托斯关节镜(storz)动力系统损坏无法使用,国药控股(临汾)医疗科技有限公司是卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司在山西临汾区域唯一特约经销商,从国药控股(临汾)医疗科技有限公司处采购符合^{中华人民共和国}政府采购法第三十一条之规定——只能从唯一供应商处采购的。

专家签字: 

2024年1月23日

单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洪洞县中医医院
拟采购产品名称	洪洞县中医医院史托斯关节镜（storz）动力系统采购项目
拟采购产品金额	18万元
采购项目所属项目名称	洪洞县中医医院史托斯关节镜（storz）动力系统采购项目
采购项目所属项目金额	18万元
供应商名称	国药控股临汾医疗科技有限公司
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：	
<input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目一致性及服务配套要求，需要从原供应商处获得	
<input type="checkbox"/> 4. 其他。	
三、原因阐述：	
因动力系统手柄28721050在使用当中出现故障。经检测电机损坏无法正常工作。主机是	

STORZ品牌，其他厂家无法维修，为保证仪器正常使用，需购置史托斯关节镜（storz）动力系统（即STORZ原厂手柄）。

四、专家论证意见

张波：山西省洪洞县中医院使用的卡尔史托斯关节镜（内窥镜）动力系统手柄使用中损坏，其配件只能从卡尔史托斯采购，在山西只有唯一授权供应商。建议单一来源采购。

王波：目前正在使用的设备配件故障，为保障配件产品与原主机的匹配和使用功能。国药控股（临汾）医疗科技有限公司为卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司授权代理商，因此建议该项目采用单一来源方式采购。

焦亚辉：洪洞县中医医院史托斯关节镜（stoyz）动力系统损坏无法使用，国药控股（临汾）医疗科技有限公司是卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司在山西临汾区域唯一特约经销商，从国药控股（临汾）医疗科技有限公司处采购符合中华人民共和国政府采购法第三十一条之规定——只能从唯一供应商处采购的。

专家签字：张波

王波 焦亚辉

2024年 1月 23日